Vi t b i Administrator
Th t, 04 Tháng 5 2011 04:54

1. Màng s n b nhăn

Hi n t ng: B m t màng s n khi khô b nhăn, s n sùi, không t o b m t liên t c.
Nguyên nhân:
- Thi công l p s n quá dày, đ c bi t đ i v i s n Alkyd hay s n g c d u)
- Thi công trong đi u ki n th i ti t quá nóng hay quá l nh gây ra hi n t ng l p s n bên ngoài khô quá nhanh so v i l p bên trong.
- Do đ m không khí cao làm nh h ng đ n quá trình khô c a màng s n.
- Không tuân th th i gian s n cách l p, l p trong ch a khô đã s n l p s n ngoài.
- S n trên b m t dính t p ch t.
Cách x lý: C o b l p s n, làm s ch b m t. khi s d ng s n lót ph i đ l p này khô hoàn toàn tr c khi s n l p ph (tránh s n trong đi u ki n có nhi t đ và đ m quá cao).

2. Màng s n b "v t bóng"

Hi n t ng: Màng s n b tăng bóng khi có s va ch m c át.
Nguyên nhân:
- S d ng lo i s n Flat (m) t i n i có đ c sát cao.
- Th ng xuyên r a b m t màng.
- Đ v t (đ g) c sát t ng.
Cách x lý: Nên dùng lo i s n n c có ch t l ng cao t i các b m t hay c n đ n chùi r a. Khu v c có s l u thông cao nên ch n lo i s n bán bóng hayt bóng. Khi chùi r a b m t màng s n nên dùng v i m không chà sát khi r a.

3. Màng s n b n t

Hi n t ng: Trên b m t màng s n có nh ng v t r n n t.
Nguyên nhân:
- S d ng s n có đ bám dính và đ b n th p.
- S n quá m ng hay quá dày
- X lý b m t không t t, hay b m t g không dùng s n lót.
- Dùng lo i s n Alkyd quá c ng hay quá giòn.
Cách x lý: dùng bàn s i và bàn ch i s t cao b toàn b l p s n, chà nhám b m t và các góc. Đ i v i g nên s d ng s n lót tr c khi s n ph l i. S d ng lo i s n có ch t l ng cao.

4. Màng s n b s n sùi

Hi n t ng: Màng s n không m n màng b ng ph ng do có các h t b t và các l do b t v ra.
Nguyên nhân:
- Khu y tr n thùng s n không đ u.
- S d ng lo i s n có ch t l ng th p.
- Lăn s n quá nhanh
- S d ng rulo không đúng (chi u dài s i không đúng).
- Lăn th a s n.
- S n có đ bóng cao trên b m t s n sùi.

Cách x lý: t t c các lo i s n khi thi công s t o b t tuy nhiên s n có ch t l ng, khi b m t còn t b t đã b v ra, t o cho màng s n ph ng có đ ch y t t. Tránh lăn s n th a hay s d ng s n quá đát. S d ng lo i s n bóng hay bán bóng đ u b ng rulô có đ u s i ng n, lăn s n lót trên b m t s n sùi tr c khi lăn s n ph . Chà nhám b m t b s n sùi tr c khi lăn s n l i.

5. Màng s n b rêu m c

Hi n t ng: màng s n b đ m xanh hay nâu, đen.
Nguyên nhân:
- Hay x y ra nh ng n i có đi u ki n thu n l i cho s phát tri n c a rêu m c: m, m (nhà t m, b p, phòng gi t)…
- Do s d ng s n Alkyd hay s n g c d u hay lo i s n n c có ch t l ng th p.
- Đ i v i b m t g : l p s n lót không đ t ch t l ng tr c khi s n.
- S n trên b m t rêu m c ch a đ c x lý k .

Cách x lý: tr c h t c n ki m tra: dùng thu c t y nh 1 gi t vào n i có rêu m c (đ m màu), n u đ m màu b m đi đó là rêu m c. Chà r a toàn b b m t đ t y rêu m c b ng dung d ch t y. Khi dùng dung d ch này ph i đeo găng tay cao su, kính b o v m t. nên dùng lo i s n n c có ch t l ng cao. Các lo i s n này có nhi u ch t ch ng rêu m cx h n lo i s n có ch t l ng th p. R a s ch b m t b ng dung d ch t y r a n u c n. L p qu t n i có đ m cao.

6. Màng s n b xà phòng hóa

Hi n t ng: s cô đ ng ch t ho t đ ng trên b m t s n n c các n i có đ m cao. Nó có d ng v t màu nâu nh t và đôi khi trông nó nh v t xà phòng hay dính nh y.
Nguyên nhân: T t c các lo i s n n c đ u b hi n t ng này khi s n nh ng n i có đ m cao đ c bi t trên.
Cách x lý: Dùng xà phòng r a s ch n i b s c và khi s n phòng t m nên đ màng s n th t khô m i s d ng n c. T y s ch toàn b các v t b n tr c khi s n l i.

7. Màng s n b nhi m b n

Hi n t ng: S h h ng màng s n do th m các ch t b n.

Nguyên nhân: s d ng lo i s n có ch t l ng th p ho c s n trên b m t không s n lót.

Cách x lý: s d ng lo i s n n c có ch t l ng cao, lo i s n này có hàm l ng ch t t o màng cao, ch t b n khó ng m vào màng s n, t o đi u ki n cho vi c chùi r a d dàng. Nên dùng s n lót đ t o màng s n có đ dày t i đa đ ch ng nhi m b n.